

Утверждаю

Директор КГБ ДПОУ «АТК»

Бражник Т.И.

«15» февраля 2023 г.



**Перечень мероприятий («дорожная карта»),  
по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, с учетом мер предупреждения причинения вреда и соответствия критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности при реализации мероприятий на основе принципа «разумного приспособления»  
на период 2023-2025 г.г.**

**Наименование объекта: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Автомобильно-технический колледж»**

**Адрес: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пионерская, д. 92**

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятий (№ квартала год)	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
<b>1. Основные организационные меры</b>					
1.1	Определить ежегодные объемы финансовых средств на обеспечение безбарьерной среды.		Ноябрь 2023 г.	Директор Гл. бухгалтер	Получение актуализированной информации о необходимых финансовых объемах на создание условий доступности
1.2	Ежегодно актуализировать план мероприятий «дорожную карту» на планируемый календарный год, в целях обеспечения		Декабрь 2023 г.	Директор Начальник ОМТС	Формирование эффективных

	соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности, и мерам предупреждения причинения вреда с учетом уже реализованных мероприятий и изменений в обязательных требованиях.				мероприятий, актуализация «дорожной карты», создание условий доступности объектов и услуг
1.3	Актуализация локальных нормативных актов, направленных на формирование и обеспечение доступности объекта и услуг, включающих в себя актуализацию приказов и оформление различного рода инструкций, с учетом настоящего плана мероприятий.	Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ	В течение года	Директор Начальник ОМТС	Повышение уровня доступности
1.6	Провести анализ мероприятий по управлению эвакуацией, опираясь на раздел 9 СП 1.13130.2020.  Разработать внутреннее положение по организации тренировок по эвакуации персонала и проживающих из числа инвалидов.		Март 2023	Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.7	Провести практические тренировки с персоналом, задействованным при эвакуации людей при пожаре с применением средств спасения и эвакуации для инвалидов	СП 1.13130.2020	Март 2023 г.	Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.8	В качестве мониторинга доступности объектов и услуг, обеспечить ежегодное прохождение регулярного инспекционного контроля условиям выданного сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.	Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ	Декабрь	Директор Начальник ОМТС	Получение объективной информации о доступности объектов и услуг  Развитие единой системы критериев для оценки состояния доступности объектов и услуг
<b>2. Входная группа</b>					
3.1	Демонтировать поручень с угла лестничного марша, а также установить нормативный поручень. Стр. 41	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022	Июнь 2023 г.	Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности

3.2	На проступи краевых ступеней внешнего лестничного марша нанести полосы, контрастные с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м (стр. 41)	СП 140.13330.2012, СП 59.13330.2020.	Апрель 2023 г.	Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
3.3	Перед лестничным маршем (снизу) необходимо установить предупреждающие тактильные наземные указатели (стр. 41)	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018	Апрель 2023 г.	Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
3.6	Заменить знак доступности в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 (стр. 42)	ГОСТ Р 52131-2019	Март 2023 г.	Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
3.7	На пандусе следует установить поручни в соответствии с нормативными требованиями, а именно (стр. 43): <ul style="list-style-type: none"> <li>элементы крепления поручня расположить снизу поручня. Крепление поручня должно обеспечивать расстояние между ним и ближайшим элементом оборудования или стеной не менее 60 мм.</li> </ul>	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022	2024 г.	Директор Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
3.8	Дренажную решетку демонтировать или установить в один уровень с асфальтом.		Февраль 2023 г.	Начальник ОМТС	
<b>4. Пути движения внутри здания</b>					
4.4	Лестничные марши привести к нормативным требованиям: на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени, имеющую общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м (стр. 44)	СП 59.13330.2020	Март 2023 г.	Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности

4.5	<p>Поручни следует привести к нормативным требованиям ГОСТ Р 51261-2022, а именно (стр. 44):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>со стороны стены установить поручень в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022. Установку поручней вдоль лестничных маршей со стороны стены при ширине прохода менее 1,30м необходимо согласовать с органами Государственного пожарного надзора, при необходимости провести расчет пожарных рисков с учетом эвакуации возможного количества инвалидов различных категорий и/или обосновать специальные технические условия;</li> <li>обеспечить вынос в горизонт на 0,3 м завершающих частей поручня. В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90 ° во внешнюю сторону;</li> <li>поручни на лестнице установить на одном или двух уровнях: высота верхней части охватываемой поверхности лестничного поручня от края поверхности проступи ступени (900 ± 30) мм; высота дополнительного поручня — 700 мм;</li> <li>на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.</li> </ul>	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022	Июнь 2024 г.	Директор Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
Демонтировать тактильную плитку установленную не в соответствии с нормативными требованиями стр. 44					
<b>5. Зона целевого назначения</b>					
5.2	Предусмотреть установку светового сигнализатора звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (стр. 45)	СП 59.13330.2020	Август 2024 г.	Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
<b>6. Санитарно-бытовые помещения.</b>					
6.4	Обеспечить контрастность санитарный прибор-пол, стена (стр. 48)	СП 59.13330.2020	Август 2023 г.	Начальник ОМТС	Повышение уровня доступности. Обеспечение мер

					предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
<b>7. Пути эвакуации.</b>					
7.1	Разместить низкорасположенную информацию на фотолюминисцентной основе о направлении пути эвакуации на всем пути эвакуации в соответствии с проектом	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 34428-2018	Сентябрь 2024 г.	Директор Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.2	Дверные проемы, дверные ручки, ручки замков на эвакуационных выходах обозначить фотолюминисцентными элементами	ГОСТ Р 34428-2018	Ноябрь 2023 г.	Начальник ОМТС	
7.3	Стены лестничных площадок, проступи ступеней, поручни каждого эвакуационного лестничного марша обозначить фотолюминисцентной разметкой	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 34428-2018	Сентябрь 2024 г.	Директор Начальник ОМТС	
7.4	На двери эвакуационных выходов установить доводчики, соответствующие ГОСТ Р 56177 и обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм.	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 56177-2014	Июль 2023 г.	Начальник ОМТС	
7.5	Занизить порог до нормативного значения 0,014м, либо приобрести перекатной пандус.	СП 59.13330.2020, СП 1.13130.2020	Октябрь 2023 г.	Директор Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.6	В качестве системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, где могут находиться глухие и слабослышащие люди, требуется установить световые или светомигающие оповещатели (стробоскопы)	Ст.84 N-123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ-104-03, СП 59.13330.2020	Ноябрь 2024 г.	Директор Начальник ОМТС	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

Указанные страницы в перечне мероприятий раскрывают содержание в материалах Заключения по результатам исследования объекта социальной инфраструктуры для разработки мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГН КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»

План мероприятий («дорожная карта») разработан в соответствии с приказами Приказ Министерства труда и социальной защиты, обеспечивает соответствие мерам предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) и разработан на основании заключения ООО «РУИЦ «РУБИКОН» по результатам исследования объекта социальной инфраструктуры для разработки мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГН от 19.12.2022г.